

REF. 071.005



RETRO EXCAVADORA

CASE 580SR

DPTO. COLONIA

USD 32.500

Datos Generales

Marca	Case
Modelo	580SR
Año	2007
Estado	Usado

Características

Ancho de pala Central	2.20 m
Capacidad de levantamiento	0.87 a 1.0 m ³
Capacidad cuchara retrocargador	Si
Con pala	4,5 metros
Extensible	Si

Motor

Transmisión	4 x 4
Motor	Case
Numero de cilindro	4 cilindros
Turboalimentado	Si
Potencia Máxima Bruta	95 HP

Enfriamiento

Enfriador del Aceite del Motor	Agua
--------------------------------	------

Tren de Potencia

Caja de la Transmisión	Power Shuttle
Inversor	Si

Dirección

Frenos	Los frenos de disco húmedos sumergidos en aceite se accionan individualmente mediante dos pedales de freno separados
--------	--

Sistema Hidráulico

Flujo de la Bomba	De alto caudal
-------------------	----------------

Controles

Control de estabilizador	- Control mecánico (estándar): 2 palancas - Control de piloto (opcional): 2 pequeñas palancas - Válvula de bloqueo de seguridad del estabilizador (estándar)
Cargador	- Control mecánico (estándar): 1 palanca - Control de piloto (opcional): 1 palanca de control Pluma, flotación; cuchara, volver al modo de excavación

Sistema Eléctrico

Voltaje	12 voltios
---------	------------



RETRO EXCAVADORA CASE 580SR DPTO. COLONIA



REF. 071.005

Luces	
Frontales	Si
Trasera	Si
De Giro	Si
Intermitentes	Si
De Freno	Si
Cabina	Si

Estación del Operador	
A/C	Si, no esta funcionando
Tipo de Cabina	AntiRuido

Rodado	
Delantero	22.5-80 R13
Trasero	16.5-80 R28

Estado de Rodado	
Delantero	50% Vida útil
Trasero	50% Vida útil

Dimensiones de Transporte	
Ancho:	2,3 mts
Largo:	5,9 mts
Alto:	3,8 mts
Peso:	8.500 kg

Descripción	
Observaciones	Retroexcavadora Case 580SR, tracción 4x4. Siendo del 2007 en funcionamiento. Motor y transmisión trabajando correctamente y sistema hidráulico operativo. La máquina tuvo una fisura en el brazo trasero que fue reparada de forma profesional, quedando firme y lista para trabajo. También se repararon los pernos centrales y los agarres que se habían fisurado por una mala maniobra, encontrándose actualmente todo reforzado y en condiciones. El brazo extensible abre correctamente, pero se recomienda revisar la válvula de retorno ya que no cierra por sí solo. Más allá de ese detalle, la máquina se encuentra funcionando bien y lista para seguir trabajando.



3

FIERRPORTAL.COM

RETRO EXCAVADORA

CASE 580SR

DPTO. COLONIA



REF. 071.005

