FIERR ORTAL.COM

Ficha

REF. 011.011



TRACTOR **FORD 5000** DPTO. COLONIA

USD 8.000 Comisión 5 % + I.V.A

| Datos Generales | |
|-----------------|--------|
| Marca | Ford |
| Modelo | 5000 |
| Año | 1976 |
| Origen | Ingles |
| Estado | Usado |
| | |

| Motor | |
|----------------|-----------------------------|
| H.P | 75 Hp |
| Filtro de Aire | Elemento de papel y fieltro |
| Cilindros | 4 cilindros |

| Transmisión | |
|---------------|------------|
| Marchas | 8x2 |
| | -8 Avance |
| | -2 Reversa |
| Freno de mano | Si |
| | - Manual |

| Sistema Hidráulico | |
|--|----------------|
| Modelo | Centro abierto |
| Tipo de bomba | De engranajes |
| Caudal Máximo (L/min) | 32.9 L |
| Presión Máxima de trabajo | 172.4 bares |
| Cantidad de salidas en control remoto: | 2 |

| Rodado | |
|-----------|----------|
| Delantero | 7.50 R16 |
| Trasero | 18.4 R30 |

| Estado de Uso | |
|---------------|---------------|
| Delantero | 40% vida Util |
| Trasero | 70% vida Util |

| Toma de Fuerza | |
|-------------------|---------------|
| Tipo: | Independiente |
| Accionamiento: | Mecanico |
| Régimen estándar: | 540/1000 |

| Levante 3 Puntos | |
|------------------|-------|
| Categoría | 1./2. |

| | Dirección | |
|------|--------------------|--|
| Tipo | Dirección asistida | |
| | | |

| Dimensiones de Transporte | |
|---------------------------|-------------|
| Ancho: | 2.22 Metros |
| Largo: | 3.78 Metros |
| Alto: | 1.70 Metros |









FIERR ORTAL.COM

TRACTOR

FORD 5000 DPTO. COLONIA



Descripción Técnica

Observaciones

Recientemente se le instaló bomba hidráulica con salidas hidráulicas funcionales y sistema de dirección hidráulica, lo que mejora notablemente su maniobrabilidad y rendimiento en trabajos pesados. Al motor se le realizó hace poco la parte inferior, incluyendo retificacion del cigüeñal, metales y componentes asociados, lo que garantiza un funcionamiento óptimo y confiable. El tractor está en perfectas condiciones de marcha, con mecánica firme y lista para trabajar. Incluye un asiento nuievo que se lo vana colocar antes de entregarlo Únicamente se recomienda revisar el bendix del arranque ya que ocasionalmente salta, aunque es un detalle menor que no afecta el uso general.











FIERR TORTAL.COM

TRACTOR

FORD 5000 DPTO. COLONIA















