

REF. 021.012



COSECHADORA JOHN DEERE 9650 SLS DPTO. SORIANO

USD 60.000
Comisión 5 % + I.V.A

Datos Generales

Marca	John Deere
Numero de Serie	H09650S695772
Modelo	9650 STS
Año	2002
Origen	Americana
Estado	Usado
Horas Motor	6.858 Hs
Horas Trilla	4.556 Hs

Motor

H.P	290 hp
Cilindros	6 cilindros
Tipo	John Deere PowerTech™
TurboAspirado	Si
Filtro de Aire	Seco

Transmisión


Tipo	hidrostática
Marchas	3 velocidades
Inversor	Hidrostático
Tracción	4 x 2
Freno de mano	Si

Características

Capacidad de Carga	10.600 litros
Capacidad de descarga	98-134 litros/segundo
Sistema de Trilla	Rotor axial STS
Protección contra piedras	Trampa de piedras
Zaranda	6 unidades, longitud de 3.800 mm
Ancho del Embocador	Ancho de 1.397 mm y largo de 1.727 mm
Cóncavo	
Área de Limpieza	4,5 m ²

Cabina

Aire Acondicionado:	Si
Estructura antivuelco:	Si
Volante de inclinación regulable:	Si
Asiento con regulación vertical y horizontal :	Neumático
Consola de control lateral	Si
Cinturón de Seguridad	Si
Asiento	Neumático con regulación
Radio AM/FM	Si
Apoya Brazos	Si



COSECHADORA

JOHN DEERE 9650 SLS

DPTO. SORIANO



REF. 021.012

Plataforma	
Tipo	930
Carro	Si
Draper	Sinfin
Ancho de corte	30 pies
Velocidad de cuchilla	De accionamiento hidrostático, con velocidad variable.

Rodado	
Delantero	20.8 R30
Trasero	24.5 R32


Estado Rodado	
Delantero	100% Vida útil
Trasero	70% Vida útil

Frenos	
Tipo	Hidráulicos

Dirección	
Tipo	Hidrostática

Dimensiones de Transporte	
Ancho:	3,62 mts
Largo:	11,26 mts
Alto:	3,95 mts
Peso:	16.800 kg

Descripción Técnica	
Observaciones	Cosechadora John Deere 9650 STS en excelente estado general y lista para trabajar. Se le realizaron múltiples mejoras y mantenimientos recientes. Se cambiaron la caja de mando de la plataforma ubicada debajo de la tolva y la caja del embocador, ambas revisadas por completo. Se reemplazaron todos los rulemanes del mando de zaranda y zarandón, además de los brazos correspondientes. Las zarandas fueron hechas a nuevas y se mejoró toda la chapa interna de la máquina. Se cambiaron rulemanes y piñones en ambas norias. El tren trasero fue desmontado en su totalidad y revisado por completo. El mando de trilla también fue inspeccionado y se cambió el eje de los sinfines que acarrea el grano, incluyendo todos los piñones y rulemanes asociados. La plataforma también fue reacondicionada. Se colocó fondo nuevo, se cambiaron los rulemanes, los plásticos y las chapas del volante, y se instalaron dedos nuevos en el mismo. Los patines fueron enderezados y se reemplazaron todos los plásticos del sistema Flex. Es una máquina muy prolija, con mucho trabajo hecho, en condiciones óptimas para encarar una nueva campaña.



3

FIERRPORTAL.COM

COSECHADORA JOHN DEERE 9650 SLS DPTO. SORIANO

REF.021.012



FIERRPORTAL.COM

f @fierroportal.uy