

REF. 071.006



RETRO EXCAVADORA JOHN DEERE 310L

DPTO. COLONIA

USD 45.000

Datos Generales

Marca	John Deere
Numero de Serie	1BZ310LAKIC001653
Modelo	310 L
Origen	Brasil
Año	2019
Estado	Usado
Horas	10.557 horas

Características

Capacidad cuchara Delantera	0.77 - 1 m ³
Capacidad cuchara retrocargador	0.18 m ³
Profundidad de excavación	4,5 metros
Extensible	SI

Motor

Transmisión	4 x 4
Motor	John Deere PowerTech
Numero de cilindro	4 cilindros
Turboalimentado	SI
Potencia Máxima Bruta	93 HP

Enfriamiento

Enfriador del Aceite del Motor	Agua
--------------------------------	------

Tren de Potencia

Inversor	Hidráulico estándar
----------	---------------------

Dirección

Frenos	Los frenos de disco húmedos sumergidos en aceite se accionan individualmente mediante dos pedales de freno separados
--------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sistema Hidráulico

Flujo de la Bomba	De alto caudal
-------------------	----------------

Controles

Control de estabilizador	- Control mecánico (estándar): 2 palancas - Control de piloto (opcional): 2 pequeñas palancas - Válvula de bloqueo de seguridad del estabilizador (estándar)
Cargador	- Control mecánico (estándar): 1 palanca - Control de piloto (opcional): 1 palanca de control Pluma, flotación; cuchara, volver al modo de excavación

Sistema Eléctrico

Voltaje	12 voltios
---------	------------



RETRO EXCAVADORA

JOHN DEERE 310L

DPTO. COLONIA



REF. 071.006

Luces

Tipo de Ventilador	Si
Frontales	Si
Laterales	Si
Trasera	Si
De Giro	Si
Intermitentes	Si
De Freno	Si
Cabina	Si

Estación del Operador

A/C	Si
Radio	Si

Rodado

Delantero	12.5 / 80 - 18
Trasero	19 - 5L - 28

Estado de Rodado

Delantero	70% Vida útil
Trasero	70% Vida útil

Dimensiones de Transporte

Ancho:	2.18 mts
Largo:	7.24 mts
Alto:	2.8 mts
Peso:	7.3 Ton.

Descripción**Observaciones**

Retroexcavadora John Deere 310L en muy buen estado general, máquina muy sana y bien cuidada, siempre mantenida y revisada por servicio oficial de Interagrícola. El motor y el sistema hidráulico funcionan correctamente con muy buena respuesta en trabajo. La máquina se encuentra muy prolija, con todos sus puntos de desgaste reforzados con material duro para evitar desgaste prematuro, lo que demuestra el buen mantenimiento que ha tenido. Unidad fuerte y confiable, lista para continuar trabajando.



3

FIERRPORTAL.COM

RETRO
EXCAVADORA
JOHN DEERE 310L
DPTO. COLONIA

REF. 071.006

