

REF. 011.092



## TRACTOR JOHN DEERE 6615 DPTO. SORIANO

### Datos Generales

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| Marca           | John Deere          |
| Numero de Serie | *1TO310LXVFC282931* |
| Modelo          | 310 L               |
| Año             | 2016                |
| Horas           | 4.447,20            |
| Estado          | Usado               |

### Características

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Ancho cuchara                    | 2.18 m     |
| Capacidad cuchara retrocargadora | 0.77 m³    |
| Profundidad de excavación        | 4.3 Metros |
| Con pala                         | SI         |
| Con extensible                   | SI         |

### Motor

|                                    |                                                                        |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Numero de cilindro                 | 4 Cilindros                                                            |
| Potencias Nominales                |                                                                        |
| Potencia Bruta a Velocidad Nominal | 85 hp                                                                  |
| Potencia Máxima Bruta              | 92 hp                                                                  |
| Par Máximo Bruto                   | 388 Nm a 1200 rpm                                                      |
| Potencia Máxima Neta (ISO 9249)    | 91 hp a 1800 rpm                                                       |
| Aumento Neto del Par Motor         | 0,41                                                                   |
| Lubricación                        | Sistema de presión con filtro enroscable y enfriador                   |
| Filtro de Aire                     | Seco, de dos etapas, con elemento de seguridad y válvula de evacuación |

### Sistema Hidráulico

|                                        |          |
|----------------------------------------|----------|
| Caudal Máximo (L/min)                  | 54 L/min |
| Cantidad de salidas en control remoto: | 4        |

### Cabina

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| Aire Acondicionado:                            | SI |
| Estructura antivuelco:                         | SI |
| Volante de inclinación regulable:              | SI |
| Asiento con regulación vertical y horizontal : | SI |
| Cinturón de Seguridad                          | SI |

### Rodado

|           |           |
|-----------|-----------|
| Delantero | 14.9 R26  |
| Trasero   | 23.1/ R30 |

### Rodado Estado de Uso

|           |               |
|-----------|---------------|
| Delantero | 30% Vida útil |
| Trasero   | 30% Vida útil |

### Toma de Fuerza

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Tipo:            | Independiente     |
| Accionamiento    | Electrohidráulica |
| Régimen estándar | 540               |



## TRACTOR

JOHN DEERE 6615

DPTO. SORIANO



REF. 011.092

## Levante 3 Puntos

|           |       |
|-----------|-------|
| Categoría | 1./2. |
|-----------|-------|

## Dirección

|      |                        |
|------|------------------------|
| Tipo | Dirección hidrostática |
|------|------------------------|

## Frenos

|      |                          |
|------|--------------------------|
| Tipo | Discos en baño de aceite |
|------|--------------------------|

## Dimensiones de Transporte

|        |          |
|--------|----------|
| Ancho: | 2.10 mts |
| Largo: | 4.97 mts |
| Alto:  | 2.74 mts |

## Descripción Técnica

## Observaciones

Tractor John Deere 6615 4x4, en muy buenas condiciones generales y con transmisión y sistema de doble tracción funcionando correctamente. Mecánicamente se encuentra en muy buen estado. La cabina presenta algunos detalles estéticos, principalmente desgaste en el asiento, y no cuenta con radio. En el exterior tiene un farol trasero roto y le falta uno de los amortiguadores a gas que asisten la apertura y sostienen el capot. Fuera de estos detalles, el tractor se encuentra muy bien conservado y en buenas condiciones de funcionamiento.



## TRACTOR

JOHN DEERE 6615

DPTO. SORIANO

REF. 011.092

